

RANKING DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Santana da Boa Vista
Setor de Compras
Pregão Eletrônico - 049/2021

0001 - Cruzetas Cardam 219000818 | Valor de Referência: 103,39

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
Lincetractor Comércio, Importação e Exportação EIRELI- Epp	11.371.179/0001-00	R\$ 73,50	2	EXXIN	EXXIN	EPP/SS	Sim
Retropartes Peças e Serviços Ltda	08.459.946/0001-22	R\$ 75,00	2	RD406	STHALL	EPP/SS	Sim
C E D DE SOUZA ME	22.210.596/0001-97	R\$ 94,50	2	STHAL	STHAL	ME	Sim
SOMMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	32.368.236/0001-71	R\$ 101,00	2	Cruzetas Cardam 219000818	Importado Randon	EPP/SS	Sim

0002 - Cruzetas semi-eixo dianteiro 219000488 | Valor de Referência: 95,14

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
Retropartes Peças e Serviços Ltda	08.459.946/0001-22	R\$ 64,00	4	RD406	STHALL	EPP/SS	Sim
Lincetractor Comércio, Importação e Exportação EIRELI- Epp	11.371.179/0001-00	R\$ 69,50	4	EXXIN	EXXIN	EPP/SS	Sim
C E D DE SOUZA ME	22.210.596/0001-97	R\$ 84,50	4	STHAL	STHAL	ME	Sim
SOMMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	32.368.236/0001-71	R\$ 93,50	4	Cruzetas semi-eixo dianteiro 219000488	Importado Randon	EPP/SS	Sim

0003 - Rolamento do eixo piloto tração dianteira (4T 303080) | Valor de Referência: 135,57

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
C E D DE SOUZA ME	22.210.596/0001-97	R\$ 120,50	2	HRD	HRD	ME	Sim
Retropartes Peças e Serviços Ltda	08.459.946/0001-22	R\$ 121,00	2	RD406	NIS	EPP/SS	Sim

0004 - Retentor dianteiro virabrequim (219000511 | Valor de Referência: 110,10

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
Lincetractor Comércio, Importação e Exportação EIRELI- Epp	11.371.179/0001-00	R\$ 59,50	1	VITON *	VITON *	EPP/SS	Sim
Retropartes Peças e Serviços Ltda	08.459.946/0001-22	R\$ 60,00	1	RD406	ARCA	EPP/SS	Sim
C E D DE SOUZA ME	22.210.596/0001-97	R\$ 69,50	1	ARCA	ARCA	ME	Sim
SOMMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	32.368.236/0001-71	R\$ 110,09	1	Retentor dianteiro virabrequim (219000511	Importado Randon	EPP/SS	Sim

0005 - Junta tampa frontal X10 MWM | Valor de Referência: 165,82

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
C E D DE SOUZA ME	22.210.596/0001-97	R\$ 161,50	2	BASTOS	BASTOS	ME	Sim
Retropartes Peças e Serviços Ltda	08.459.946/0001-22	R\$ 162,00	2	RD406	PAVONI	EPP/SS	Sim

